

26.6.2024

Palokaivonpuiston koira-aitauksen asukaskyselyn raportti

Tässä raportissa esitellään Espoon Leppävaarassa sijaitsevan Palokaivonpuiston koira-aitauksen (Palokaivonkuja 8 02600 Espoo) perusparannukseen liittyviä asukkailta saatuja toiveita ja palautteita, sekä kerrotaan kuinka ne tullaan huomioimaan aitauksen suunnittelussa.

Tietoa hankkeesta ja asukasosallistamisesta:

Espoon Kaupunkitekniikan keskus aloitti suunnittelun loppuvuodesta 2023. Heti suunnittelun alussa järjestettiin nettikysely, jonka välityksellä asukkaat pystyivät kertomaan toiveitaan ja mielipiteitään koira-aitauksen nykytilaan sekä perusparannukseen liittyen. Tarkoituksena oli hyödyntää saatua palautetta suunnitelman laatimisessa.

Kysely löytyi koira-aitauksen hankkeen nettisivulta osoitteesta:

<https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/palokaivonpuiston-koira-aitauksen-perusparannus>

Kysely oli auki 31.1.2024 asti.

Kysely oli jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä kerättiin taustatietoja aitauksen käyttäjistä ja käyttötavoista, toisessa osassa vastaajat pystyivät esittämään mielipiteitään koira-aitauksen nykytilasta ja kolmannessa kertoa toiveita uudesta koira-aitauksesta.

Kyselyyn vastattiin yhteensä 44 kertaa. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan vastanneet kaikkiin kysymyksiin, vaan ainoastaan tärkeimmiksi kokemiinsa asioihin. Osaan kysymyksistä pystyi antamaan useamman vastauksen.

Alla on esitetty kaikki kyselyssä olleet kysymykset ja niihin saadut asukkaiden vastaukset tiivistetysti. Lisäksi kerrotaan kuinka palaute on otettu huomioon luonnossuunnitelman laatimisessa.

26.6.2024

Tulokset tiivistettynä:

Suurin osa vastaajista asuu alle kilometrin etäisyydellä aitauksesta ja enemmistö myös käyttää aitausta aktiivisesti, eli kerran viikossa tai useammin. Aitaukselle saavutaan pääosin kävellen. Aitausta käytetään myös hieman enemmän pienten koirien kuin isojen koirien kanssa.

Aitauksen keskiarvosanaksi 1-10 asteikolla (jossa 1=erittäin huono / 10= erittäin hyvä) tuli 7,2 ja mediaani 7,5.

Suurin osa vastaajista koki koira-aitauksen sijainnin erittäin hyvänä ja helposti saavutettavana. Aitausta pidettiin suurimmaksi osaksi myös tarpeeksi tilavana yksiosaiseksi aitaukseksi. Alueen luonnosta, puustoisuudesta ja maaston vaihtelusta pidettiin erittäin paljon ja puuston toivottiin säilyvän, sillä se tarjoaa hyvän suojan auringolta ja kuumuudelta. Aitauksen maaperää pidettiin myös yleisesti hyvänä ja tarpeeksi kuivana, mutta pieni osa vastaajista toivoi että kuivatusta parannetaan ongelmakohdissa enemmän sekä niittyä leikattaisiin useammin. Osa vastaajista koki aitauksen rinteiden positiivisena ja vaihtelua tuovana asiana kun taas osa kritisoi sitä talvisen liukkauden takia.

Aitausta myös kritisoitiin jakamattomuuden takia epäturvallisena ja epäkäytännöllisenä. Eteistilan puute koettiin myös negatiivisena asiana. Valaistuksen kanssa koettiin myös selkeästi ongelmia, sillä suuri osa vastaajista kertoi että osa puiston valaistuksesta ei toimi.

Suurin osa vastaajista ei ole huomannut tai ei ole tietoinen että puistossa ilmenee lieveilmiöitä (meluaminen, tupakointi, alkoholin käyttö, muiden häiritseminen, tappeleminen, roskaaminen) Pari vastaajaa on kohdannut puistossa kuitenkin roskaamista, metelöintiä, alkoholinkäyttöä sekä aggressiivisia koiria ja luvattomia pysäköimistä.

Eniten ristiriitaisia vastauksia sai kysymys aitauksen jakamisesta erillisiin aitauksiin pienille ja isoille koirille. Aitauksen jakamista sekä säilyttämistä yksiosaisena kannatettiin yhtä paljon. Jakamistarvetta perusteltiin turvallisuuden parantamisella, sillä osa vastaajista ei uskaltanut mennä aitaukseen, jos siellä on samaan aikaan isoja ja pieniä koiria. Jakamista vastustettiin aitauksen pienen koon vuoksi jolloin osista tulisi liian pieniä. Lisäksi puiston käyttöastetta pidettiin matalana ja koska läheltä löytyy jo jaettu puisto jonne voi mennä, joten aitauksen jakamista ei koettu tärkeänä.

Erillistä eteistilaa kannatti enemmistö vastaajista, sillä sen nähtiin parantavan turvallisuutta. Suuri osa vastaajista toivoi aitaukseen ilmoitustaulua ja useampaa penkkiä. Kivet ja puunrungot nähtiin pääasiassa hyvinä elementteinä ja niiden toivottiin aitauksessa säilyvän. Muutama toive tuli myös agilityvälineistä yms. esteistä jotka tarjoaisivat koirille enemmän virikettä.

26.6.2024

Vastaus:

Aitaus tulee jatkossakin säilymään yksiosaisena (koko n. 1450m²), sillä sitä ei luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen (liito-orava reitti ja linnoitus) sekä olevien puistoraittien takia ole mahdollista laajentaa, ja koska suuri osa kyselyyn vastanneista vastusti jakamista mikäli aitaus säilyy samankokoisena.

Mikäli tarvetta on kaksiosaiselle koira-aitaukselle, voi hyödyntää lähialueen muita koira-aitauksia. Esimerkiksi Kurkijoenpuiston koira-aitaus, joka sijaitsee n. kilometrin etäisyydellä Palokaivonpuistosta, on kaksiosainen. Lisäksi Kilon Kellaripuistoon (alle kahden kilometrin etäisyydelle Palokaivonpuistosta) valmistuu syksyllä 2024 koira-aitauksen perusparannus jossa aitaus tullaan jakamaan.

Aita korvataan kokonaan uudella kolmilankaverkkoaidalla koska se korotetaan 2 metriin joka paremmin estää isojen koirien karkaamisen. Sisäänkäyntiin tehdään erillinen 4x4m aidattu eteinen joka mahdollistaa hallitun sisäänmenon ja poistulon aitauksesta. Se ja huoltoportti on pyritty sijoittamaan niin että aitaus pienenee mahdollisimman vähän.

Aitauksen puusto pyritään säilyttämään kokonaan, mutta mahdolliset huonokuntoiset/turvallisuutta vaarantavat puut joudutaan työn aikana poistamaan. Nykyiset kivituhka-, hiekka-, ja niittypinnat säilytetään. Näin myös vältetään kaivamiselta ja oleva puusto voidaan säilyttää.

Viihtyisyyden parantamiseksi aitalinjan ja puistoraittien väliin viherkaistalle istutetaan korkeita ja kukkivia koristepensaita aidanteeksi. Ne auttavat aita sulautumaan paremmin ympäröivään luontoon ja samalla lisäävät näkösuojaa aitauksen ja puistoraittien käyttäjien väliin jonka taas toivotaan vähentävän koirien haukuntaa ja näin vähentävän aitauksen käytöstä johtuvaa melua.

Valaisinpylväisiin asennetaan uudet tehokkaammat LED-valaisimet.

Aitauksessa oleva syväkeräysastia säilytetään.

Aitauksen vanha pöytäryhmä poistetaan ja tilalle sijoitetaan kaksi penkkiä. Aitaukseen sijoitetaan myös ilmoitustaulu joka sieltä tällä hetkellä puuttuu.

26.6.2024

Kyselyn tulokset kysymyksittäin:**Kysymys 1: Minkä kokoisten koirien kanssa käytät koira-aitausta? Voit valita useamman vaihtoehdon.***Vastaajia 44, vastausten lukumäärä yhteensä 48kpl*

26 vastaajaa käytti aitausta pienten koirien kanssa ja 18 isojen koirien. 4 Vastaajaa ei käyttänyt koira-aitausta ollenkaan.

Kysymys 2: Kuinka usein käytät nykyistä aitausta?*Vastaajia 44*

68,2% vastaajista käytti aitausta kerran viikossa tai useammin, 13,6% kerran kuussa tai useammin, 9,1% kerran puolessa vuodessa tai useammin ja 9,1% vastaajista ei käyttänyt aitausta ollenkaan.

Kysymys 3: Kuinka pitkä matka sinulla on kodista aitaukselle?*Vastaajia: 44*

Puolella vastaajista (50%) etäisyys aitaukseen on alle 500 metriä, 27,3% käyttäjistä 500m-1 kilometriä, 13,6% 1-2 kilometriä, 6,8% yli 2 kilometriä.

Kysymys 4: Miten kuljet koira-aitaukselle? Voit valita useamman vaihtoehdon.*Vastaajien määrä: 44, vastausten lukumäärä 45*

86,4% vastaajista kulkee aitaukselle kävellen, 6,8% autolla, 2,3% julkisen liikenteen avulla ja 6,8% ei käytä aitausta ollenkaan.

Kysymys 5: Minkä yleisarvosanan antaisit nykyiselle koira-aitaukselle asteikolla 0-10 (0= erittäin huono / 10= erittäin hyvä)*Vastaajien määrä: 38*

Vastausten keskiarvo oli 7,2 ja mediaani 7,5.

26.6.2024

Kysymys 6: Arvioi aitauksen nykytilaa tarkemmin seuraavien väittämien kautta niin, että 1= täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä*Vastaajia 42 kpl*

Aitaus on viihtyisä: vastausten keskiarvo 3,9 ja mediaani 4,0

Aitaus sopii hyvin leikkimiseen: vastausten keskiarvo 4,2 ja mediaani 4,0

Aitaus on sopivan kokoinen: vastausten keskiarvo 4,0 ja mediaani 4,0

Aitaus on hyvin hoidettu: vastausten keskiarvo 3,5 ja mediaani 4,0

Aitaus on turvallinen: vastausten keskiarvo 3,8 ja mediaani 4,0

Aitaus on riittävästi valaistu: vastausten keskiarvo 3,0 ja mediaani 3,0

Aitaus on riittävästi aidattu: vastausten keskiarvo 4,1 ja mediaani 4,0

Kysymys 7: Voit halutessasi täydentää edelliseen kysymykseen antamiasi vastauksia tässä*Vastaajia 24 kpl*

Vastaukset tiivistetysti:

- Luonto sekä nykyinen puusto ja muu kasvillisuus koettiin viihtyisyyttä parantavina elementteinä.
- Valaistusta toivottiin parannettavan koska osa nykyisistä valaisimista ei toimi.
- Osa vastaajista toivoi aitauksen laajentamista ja jakamista isoille ja pienille koirille sekä erillistä eteistilaa sisäänkäynnin yhteyteen.
- Yksi vastaaja koki aitauksen pienenä, mutta ei silti ruuhkaisena.
- Osaa aitauksen maapinta-alasta kritisoitiin liian kosteaksi.
- Koirien karkaaminen aidan ja porttien välistä nähtiin ongelmana.
- Osa vastaajista piti koirien kaivamia kuoppia vaarallisina.
- Osa vastaajista kritisoi aitauksen virikkeettömyyttä ja aitaukseen toivottiin agility tms. välineitä.
- Osa vastaajista toivoi että muut käyttäjät siivoaisivat koiriensa jätökset paremmin.

26.6.2024


- Yhden vastaajan mielestä aitauksen niittyä pitäisi niittää useammin.

Kysymys 8: Esiintyykö puistossa seuraavia lieveilmiöitä?

Vastaajia 41, vastauksia yhteensä 43

78,0% vastaajista ei ole huomannut puistossa mitään lieveilmiöitä, 9,8% ei osaa sanoa, 4,9% on huomannut alkoholin käyttöä ja roskaamista. Lisäksi yhden vastaajan mukaan aitauksessa käy toisten koirien kimppuun käyviä koiria sekä yhden vastaajan mukaan luvaton autolla pysäköintiä tapahtuu Pikkalantiellä johon osa autolla aitaukseen kulkevat käyttäjät pysäköivät.

Vastaus:



Autolla aitaukseen saapuvia pyydetään pysäköimään kaupungin yleisille pysäköintialueille. Aitausta läheisimmät yleiset pysäköintialueet sijaitsevat Kaivomäen kadun varrella (etäisyys aitaukseen n. 240m) sekä Kaivomäenpihan päädyssä (etäisyys aitaukseen n. 300 metriä) Yllä karttakuvassa koira-aitaus ympyröitynä oranssilla ja yleiset pysäköintialueet sinisinä ruutuina.

26.6.2024

Kysymys 9: Kertokaa vapaasti mistä asioista pidätte koira-aitauksessa?*Vastaajien määrä: 34*

- Aitaus koettiin tarpeeksi tilavana ja sijaintia keuhuttiin.
- Kunnossapidon aitaukseen tuomasta hiekasta, joilla kuoppia voidaan täyttää, pidettiin.
- Puiston luonnosta, puista sekä niiden antamasta auringonsuojasta pidettiin erityisesti.
- Osa koki aitauksen maapohjan hyvänä ja ei liian märkänä, kun taas osan mielestä paikka saisi olla kuivempi.
- Aitauksen vaihtelevuudesta pidettiin eli maaston vaihtelevuudesta, hiekka-alueesta, kivistä, nurmesta ja puista.
- Aitauksen jakamattomuudesta pidettiin mutta osa vastaajista myös kritisoi sitä

Kysymys 10: Kertokaa vapaasti mistä asioista ette pidä koira-aitauksessa?*Vastaajien määrä: 30*

- Aitaukseen toivottiin erillisiä osia isoille ja pienille koirille.
- Valaistus koettiin huonona sillä osa valaisimista ei toimi.
- Eteistilan puutetta kritisoitiin.
- Niityn hoitamattomuutta kritisoitiin.
- Talvella puisto koettiin liukkaana ja sitä toivottiin hiekoitettavan.
- Yksi vastaaja kritisoi aitauksen sijaintia sillä sen käytöstä aiheutuu häiriötä ympäristöön.
- Tupakointi ja siitä aiheutuva roskaaminen nähtiin ongelmana.
- Aitauksessa kasvava pujo nähtiin ongelmana.
- Epätasaista maastoa kritisoitiin.
- Yksi vastaaja toivoi aitaukseen vesipistettä kesäksi.
- Aitaus koettiin liian virikkeettömäksi.

26.6.2024

- Yksi vastaaja koki muiden koirien aggressiivisen käyttäytymisen ongelmaksi.
- Istuimien määrä koettiin liian pieneksi.
- Talvella portin aukeamisen kanssa koettiin olevan ongelmia lumen takia.

Kysymys 11: Mitä mieltä olet aitauksen jakamisesta pienille ja isoille koirille?*Vastaajien määrä: 44*

Vastaajista 18kpl toivoi aitauksen säilyvän yhtenäisenä ja 18kpl toivoi aitauksen jakamista isoille ja pienille koirille. 8 vastaajaa ei osannut kertoa kantaansa.

Vastaus:

Aitaus tulee jatkossakin säilymään yksiosaisena, sillä sitä ei luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen (liito-orava reitti ja linnoitus) sekä olevien puistoraittien takia ole mahdollista laajentaa, ja koska suuri osa tähän kyselyyn vastanneista vastusti jakamista mikäli se säilyy samankokoisena.

Kysymys 12: Voit perustella tai täydentää edelliseen kysymykseen antamaasi vastausta tässä.*Vastaajien määrä: 29*

Jakamistarvetta perusteltiin turvallisuuden parantamisella, sillä osa vastaajista ei uskaltanut mennä aitaukseen, jos siellä on samaan aikaan isoja ja pieniä koiria. Jakamista vastustettiin aitauksen pienen koon vuoksi jolloin osista tulisi liian pieniä. Lisäksi puiston käyttöastetta pidettiin matalana ja koska läheltä löytyy jo jaettu puisto jonne voi mennä, joten aitauksen jakamista ei koettu tärkeänä.

Kysymys 13: Espoon käytäntönä on 4x4m kokoisten aidattujen ja käyntiporteilla varustettujen eteistilojen rakentaminen koira-aitauksen sisäänkäynteihin jonka tarkoituksena on vähentää koirien karkaamista ja mahdollistaa käyttäjien hallitumpi sisääntulo ja poistuminen aitauksesta (kts. alla oleva kuva). Mitä mieltä olet eteisten tarpeesta tässä koira-aitauksessa?*Vastaajien määrä: 44 kpl*

63,6% vastaajista toivoi aitaukseen eteistilaa, 27,3% vastusti sitä ja 9,1% vastaajista ei osannut kertoa kantaansa.

26.6.2024

Vastaus: Aitauksen sisäänkäynnin yhteyteen tehdä erillinen eteinen. Se ja huoltoportti on pyritty sijoittamaan niin että aitaus pienenee mahdollisimman vähän.

Kysymys 14: Voit perustella tai täydentää edelliseen kysymykseen antamaasi vastausta tässä.

Vastaajien määrä: 20

- Eteistilaa toivottiin koska se parantaa turvallisuutta ja tekee aitauksen käytöstä helpompaa. Eteistä vastustettiin koska se nähtiin tarpeettomana ja koska se veisi aitauksesta liikaa tilaa pois.

Kysymys 15. Millaisia rakenteita toivot aitaukseen koirille? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Vastaajien määrä: 43 , vastausten lukumäärä: 73

Maahan upotettuja puunrunkoja toivoi 48,8% vastaajista, maastonmuotoiluja 37,2% vastaajista, maahan upotettuja kiviä 32,6% vastaajista, 23,3% ei toivo aitaukseen mitään vaihtoehtoja, 14% ei osaa sanoa. Muita toivottuja elementtejä olivat tunneli, penkit omistajille, puita/pensaita, agility välineitä, hiekkaa sekä katos ihmisille.

Vastaus: Aitauksessa olevat maakivet säilytetään. Aitauksessa oleva iso runko katkotaan pienempiin osiin ja osat sijoitetaan kivituhka-/hiekkalualueelle. Nykyinen kasvillisuus säilytetään toiveiden mukaisesti joten maastonmuotoiluja ei tehdä.

Kysymys 16. Voit perustella edelliseen kysymykseen antamaasi vastausta tässä.

Vastaajien määrä: 16

- Aitauksesta toivottiin mahdollisimman luonnonmukaista.
- Puusto toivottiin säilytettävän
- Kivet koettiin vaarallisiksi koirille.
- Esteistä pidettiin.
- Tasaisuutta ei toivottu sillä sitä pidettiin tylsänä.
- Agilityrataa toivottiin.
- Aitauksesta ja puistosta pidettiin sellaisena kuin se on.

26.6.2024

- Luonnollisesta metsänpohjasta pidettiin.

Kysymys 17. Espoossa koira-aitauksien vakiokalusteisiin kuuluvat ilmoitustaulut, syväkeräysjäteastiat sekä penkit. Onko sinulla jotain toiveita näiden valintaan, esim. lukumääriin, liittyen?

Vastaajien määrä: 22

- Aitaukseen ei toivottu liikaa muutoksia sillä nykytilanne koettiin riittävän hyvänä.
- Erityisesti puuston toivottiin säilyvän.
- Useampi vastaaja toivoi aitaukseen useampaa penkkiä sekä ilmoitustaulua.
- Yksi vastaaja toivoi että uudet penkit sijoitetaan niin että niistä näkee portille.
- Yksi vastaaja toivoi aitaukseen penkkien lisäksi pöytää.
- Yksi vastaaja toivoi aitaukseen vain roska-astiaa.
- Yksi vastaaja toivoi vesikuppeja ja koukkuja talutushihnoille.
- Yksi vastaaja toivoi aitauksen ulkopuolelle normaalia puistoroska-astiaa aitauksen sisällä olevan syväjäteastian lisäksi.
- Yksi vastaaja toivoi katettua istuinaluetta sateen ja auringon suojaksi.
- Yksi vastaaja toivoi uusia sääntökylttejä.

Vastaus: Koira-aitaukseen sijoitetaan kaksi penkkiä sekä ilmoitustaulu. Nykyinen syväkeräysastia säilytetään paikoillaan.

Kysymys 18. Ennen vastausten lähettämistä onko sinulla vielä muita toiveita perusparannukseen liittyen?

Vastaajia 19

- Aitauksen valaisinpylväisiin toivottiin toimivan liiketunnistimella tai painettavalla painikkeella yöaikaan.
- Perusparannusta kiiteltiin ja toivottiin.
- Puiden säilymistä toivottiin
- Aitauksen kuivatusta toivottiin parannettavan.

26.6.2024

- Yksi vastaaja toivoi aitaukseen vesipistettä.
- Yksi vastaaja kritisoi aitauksen sijaintia ja koirista aiheutuvaa melua
- Yksi vastaaja toivoi aitauksen turvallisuutta kehitettävän toisella sisäänkäynnillä.

Vastaus: Aitauksen maaperä on moreenia ja maanpinta laskee selvästi lounaaseen päin joten suurta tulvimista aitauksessa ei pitäisi tapahtua. Keväisin ja syksyisin sekä sateella pientä lammikoitumista voi tapahtua mutta maanpinta kuivuu itsestään.

Vesipisteitä koira-aitauksiin ei valitettavasti tehdä niiden kustannusten ja huoltotarpeen takia.

Tarkemmassa valaistussuunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta saada valaisimiin ajastin joka sammuttaa valaisimet yöaikaan-