

Uimavesiprofiili: Hanikan uimaranta



Sisällys

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta	4
Määritelmät, 2 §	4
Uimavesiprofiili, 8 §	4
Yleisölle tiedottaminen, 11 §	4
Liite IV, Uimavesiprofiilin laatiminen ja tarkistaminen	5
Taulukko 1. Uimavesiprofiilin tarkistustiheys	5
1. Yhteystiedot	6
1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot	6
1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot	6
1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot	6
1.4 Näytteet tutkiva laboratorio ja yhteystiedot	6
1.5 Vesi- ja viemärilaitos ja yhteystiedot	6
2. Maantieteellinen sijainti	7
2.1 Uimarannan nimi	7
2.2 Uimarannan lyhyt nimi	7
2.3 Uimarannan ID-tunnus	7
2.4 Osoitetiedot	7
2.5 Koordinaatit	7
2.6 Kartta	7
3. Uimarannan kuvaus	8
3.1 Vesityyppi	8
3.2 Rantatyyppi	8
3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus	8
3.4 Uimarannan pohjan laatu, veden syvyyden vaihtelut ja virtaukset	8
3.5 Uimarannan varustelut ja palvelut	9
3.6 Uimareiden määrä (arvio)	10
3.7 Uimarannan valvonta, huolto ja kunnossapito	10
4. Sijaintivesistö	10
4.1 Vesistön nimi	10
4.2 Vesistöalue	10
4.3 Vesienhoitoalue	10
4.4 Vallitsevat sääolosuhteet	11
4.5 Pintaveden ominaisuudet	11

4.6 Pintaveden laadun tila	11
5. Uimaveden laatu	11
5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti	11
5.2 Näytteenottotiheys	11
5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen arviointi	11
5.4 Edellisten uimakausien tulokset	12
5.4.1 Edellisten uimakausien uimaveden laatuluokat	12
5.4.2 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut hallintatoimenpiteet	12
5.5 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen	12
5.5.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina ja toteutetut hallintatoimenpiteet	12
5.5.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen	12
5.5.3 Lajistotutkimukset	12
5.5.4 Toksiinitutkimukset	12
5.6 Makrolevien ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennäköisyys	13
5.7 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun	13
6. Kuormituslähteet ja merkityksen arviointi	13
6.1 Jätevesiverkostot	13
6.2 Hulevesijärjestelmät	13
6.3 Uimaveteen vaikuttavat muut pintavedet	13
6.4 Maatalous	14
6.5 Teollisuus	14
6.6 Satamat, vene-, maantie- ja raideliikenne	14
6.7 Eläimet, vesilinnut	14
6.8 Muut lähteet	14
6.9 Kuormituslähteiden merkitysten arviointi	14
7. Lyhytkestoiset saastumistilanteet	15
7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta	15
7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutettavat hallintatoimenpiteet	15
7.3 Toimenpiteistä vastaavat viranomaiset ja yhteystiedot	15
8. Uimaprofiilin laatimisen ajankohta ja tarkistamisen ajankohta	15
8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta	15
8.2 Uimavesiprofiilin päivittämisen ajankohta	15

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta

Määritelmät, 2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

5) uimavesiprofiililla kuvausta uimaveden ominaisuuksista sekä sen laatuun haitallisesti vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksestä

Uimavesiprofiili, 8 §

Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveyden-suojeluviranomaisen kanssa laadittava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalla yleiselle uimarannalle uimavesiprofiili liitteen IV mukaisesti. Uimavesiprofiilin laatimisessa on tarvittaessa käytettävä ympäristösuojeluviranomaisen asiantuntemusta. Yhteinen uimavesiprofiili voidaan laatia useammalle vierekkäiselle uimarannalle, jos niiden uimaveden laatu ja laatuun vaikuttavat olosuhteet ovat samanlaiset. Uimavesiprofiilin on oltava valmis viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Uimavesiprofiili tarkistetaan ja saatetaan ajan tasalle liitteen IV mukaisesti. Uimavesiprofiilin tarkistamisen aikataulu riippuu siitä, onko uimavesi luokiteltu hyväksi, tyydyttäväksi vai huonoksi.

Uimavesiprofiilin laatimisessa, tarkistamisessa ja ajan tasalle saattamisessa on käytettävä asianmukaisella tavalla vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) nojalla hankittuja, tämän asetuksen kannalta merkityksellisiä arviointi- ja seurantatietoja.

Yleisölle tiedottaminen, 11 §

Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa huolehdittava siitä, että uimarannalla on yleisön nähtävillä seuraavat tiedot:

3) uimavesiprofiilin perusteella laadittu yleiskuvaus uimavedestä

Asianmukaisia tiedotusvälineitä käyttäen, internet mukaan lukien on huolehdittava, että yleisöllä on tämän pykälän 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi mahdollisuus saada seuraavat tiedot:

1) kunkin uimarannan osalta uimavesiluokitukset kolmen edeltävän vuoden ajalta, uimavesiprofiili sekä kuluvan uimakauden aikana tehtyjen valvontatutkimusten ja aistinvaraisten havaintojen tulokset tulkintoineen

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista asioista on tiedotettava viivytyksettä. Tiedot on annettava viimeistään vuoden 2012 uimakauden alusta alkaen. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen 7 §:n 3 momentin mukaan antamasta ohjeesta tai uimakiellosta on kuitenkin tiedotettava ennen luokitusta seuraavaa uimakautta sekä sen aikana.

Liite IV, Uimavesiprofiilin laatiminen ja tarkistaminen

Uimavesiprofiiliin on sisällytettävä vähintään seuraavat asiat:

- 1) kuvaus uimarannan uimaveden ja kyseisen uimaveden valuma-alueella olevien muiden pintavesien fysikaalisista, maantieteellistä ja hydrologisista ominaisuuksista, jotka voisivat olla saastumisen aiheuttajia ja jotka ovat merkityksellisiä tämän asetuksen tavoitteen kannalta ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisesti;
- 2) sellaisten saastumisen syiden määrittäminen ja arviointi, jotka saattavat vaikuttaa uimaveden laatuun ja heikentää uimareiden terveyttä;
- 3) todennäköisyys sille, että syanobakteerit silminhavaittavasti kasautuvat uimaveden pinnalle tai uimarantaan;
- 4) makrolevän ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennäköisyys;
- 5) 2 kohdan mukaan arvioidun lyhytkestoisen saastumisriskin osalta
 - i) odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen ennakoitu luonne, syyt, esiintymistiheys ja kesto,
 - ii) lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi sekä toimenpiteistä vastaavien viranomaisten yhteystiedot;
- 6) uimaveden laadun seurantakohdan sijainti.

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan hyvä, tyydyttävä tai huono, uimavesiprofiili on tarkistettava säännöllisesti ja tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Tarkistusten vähimmäistiheys määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:

Taulukko 1. Uimavesiprofiilin tarkistustiheys

	Hyvä uimavesiluokka	Tyydyttävä uimavesiluokka	Huono uimavesiluokka
Tarkastusten vähimmäistiheys	neljän vuoden välein	kolmen vuoden välein	kahden vuoden välein

Jos uimavesi on luokiteltu luokkaan erinomainen, uimavesiprofiili on tarkistettava ja tarvittaessa saatettava ajan tasalle ainoastaan silloin, jos luokka muuttuu hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi.

Jos uimarannalla tai sen läheisyydessä tehdään uimaveteen merkittävästi vaikuttavia rakennus- tai muutostöitä, uimavesiprofiili on saatettava ajan tasalle ennen seuraavan uimakauden alkua.

Edellä kohtien 1 ja 2 tiedot on esitettävä yksityiskohtaisen kartan muodossa aina, kun se on käytännössä mahdollista.

1. Yhteystiedot

1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot	Espoon kaupunki Kirjaamo Siltakatu 11, 02770 Espoo kirjaamo@espoo.fi
1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot	Espoon kaupunki Liikunta ja urheilu PL 34 02720 ESPOON KAUPUNKI
1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot	Espoon seudun ympäristöterveys PL 210 02070 ESPOON KAUPUNKI Käyntiosoite: Tekniikantie 15 Sähköposti: terveydensuojelu@espoo.fi https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/espoo-seudun-ymparistoterveys
1.4 Näytteet tutkiva laboratorio ja yhteystiedot	MetropoliLab Oy Viikinkaari 4, 00790 Helsinki metropolilab@metropolilab.fi
1.5 Vesi- ja viemärilaitos ja yhteystiedot	Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Vesihuollon Espoon tukikohta Mikkilänkallio 11, 02770 Espoo

2. Maantieteellinen sijainti

2.1 Uimarannan nimi	Hanikan uimaranta
2.2 Uimarannan lyhyt nimi	HANIKKA
2.3 Uimarannan ID-tunnus	FI110490013
2.4 Osoitetiedot	Suvisaarentie 9, 02380 ESPOO
2.5 Koordinaatit	24.6909/60.1282
2.6 Kartta	

3. Uimarannan kuvaus

3.1 Vesityyppi

Meri.

3.2 Rantatyyppi


Uimarannan leveys on 120 m ja hiekkaranta-alueen koko on 2300 m².

3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus

Hanikan uimaranta sijaitsee Suvisaaristossa Suinonsalmen kohdalla. Uimaranta pieni uimaranta mikä on erityisesti lapsiperheiden suosiossa.

Suinonsalmen kautta kulkeva veneväylä kulkee uimarannan läheisyydessä.

3.4 Uimarannan pohjan laatu, veden syvyyden vaihtelut ja virtaukset



Uimaranta on hiekkapohjainen ja tasainen. Uimaranta syvenee loivasti. Uimaranta-alueella ei ole voimakkaita virtauksia. Veneliikenteen takia rannalla voi esiintyä pientä aallokkoa.

Uimaranta on rajattu poijuilla, joiden sisäpuolella on veneily kielletty. Uimarannan pohja tarkastetaan aina ennen uimakauden alkua sukeltajien toimesta. Laiturin ympäristö tarkastetaan uimakauden aikana rantavalvojen toimesta päivittäin.

Suomenlahden rannikkoalueiden veden korkeus voi vaihdella paikallisesti jopa kaksi metriä. Ne liittyvät yleensä sään vaihteluihin. Uimakauden aikana veden korkeuden vaihtelut ovat hyvin vähäistä. Suomessa vuoroveden vaikutus meriveden korkeuteen on myös pientä.

3.5 Uimarannan varustelut ja palvelut

Uimarannalla on kesäisin valvontakontti sekä pukeutumissermit ja Bajamajat. Uimarannalla ei ole suihkuja. Uimarannalla on yksi laituri mikä rajaa hyvin valvottavan uima-alueen. Laiturin alkuosa on kiinteä ja rakennettu murskeen päälle. Loppuosa on avoponttonilaituria. Laiturin pituus on yhteensä n. 43 m.

Uimarannalla on yksi keinu. Kiinteä pelastusrengas löytyy laiturilta. Uimarannalla on yksi rannalla olevassa valvonta tornissa. Ilmoitustaulussa on uimarannan nimi ja kartta, uimarannan ylläpitäjän yhteystiedot, valvonta-ajat, rannan turvallisuusohjeet sekä kieltomerkit. Opastaulusta löytyvät myös viimeisimmät uimavesitulokset sekä mahdolliset varoitukset.

Uimarannalla ei järjestetä yleisötapahtumia.



3.6 Uimareiden määrä (arvio)

Uimarannan kävijämäärä huippuaikaan on n. 100 henkilöä. Uimarit ovat pääsääntöisesti lähialueen asukkaita. Uimarannan asiakkaista suurin osa on lapsiperheitä.

3.7 Uimarannan valvonta, huolto ja kunnossapito

Ranta on valvottu kesä-elokuun aikaan. Päivittäinen valvonta-aika on klo 10-18. Rannalla on kellonajasta ja päivästä riippuen 2-3 valvojaa. Valvontatorni on keskeisellä paikalla ja sieltä on hyvä näköyhteys koko rannalle. Rantavalvojien asusteina ovat keltainen paita ja punaiset shortsit. Kylmällä ilmalla asusteina on huomiovärinen fleece-pusero, tai huomiovärinen sadetakki.

Rantavalvojat ovat 18 vuotta täyttäneitä, vähintään ensiavun peruskurssin suorittaneita. Rantavalvojille annetaan vesipelastuksen peruskoulutusta ennen uimakauden alkua. Lisäksi kaikkien rantavalvojien uima- ja hengenpelastustaito testataan ennen töiden alkua. Rantavalvojilla on käytössään ensiapuvälineet, pelastusrengas, pilli, elvytys suoja, kiikarit sekä matkapuhelin. Kiinteä pelastusrengas löytyy laiturilta.

Liikunta ja urheilun kunnossapito vastaa uimarannan kunnossapidosta ja huollosta. Valvonta-aikana uimaranta tarkastetaan päivittäin. Uimakauden ulkopuolella uimarantoja huolletaan vähintään kerran viikossa. Uimarannan huolloista pidetään huoltokirjaa.

4. Sijaintivesistö

4.1 Vesistön nimi

Itämeri.

4.2 Vesistöalue

Suvisaaristo sijaitsee Suomenlahden sisäsaaristossa. Moisöfjärdenin selän edustalla on alueen ainoa syväne (h=4,5–5 m). Moisöfjärdenin lounaisosasta ja Marenilta on kapea salmiyhteys Aisarfjärdenille ja Björköfjärdenille.

Selkäosan pohjoisosassa veden vaihtuvuus tapahtuu Suinonsalmen kautta ja itäpuolella kulkee kaksi Bredvikenin, Braskarnanlahden ja Svartholmeninlahden läpi hyvin kapeiden salmien muodostamaa väylää avoimemmalle sisäsaariston alueelle.

Valuma-alue on suurimmaksi osaksi harvaa pientaloasutusta, joka koostuu lähinnä omakotitaloista ja loma-asunnoista. Asutus on keskittynyt rannoille. Saarten välillä on muutama asfalttipinnoitettu tie, mutta ne ovat metsän ympäröimiä.

4.3 Vesienhoitoalue

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
Vesienhoitoalueen tunnus: FIVHA2

4.4 Vallitsevat sääolosuhteet

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan alueen keskilämpötila on n.+5 C (kesä-elokuu n. +15 C). Kesimääräinen vuosisademäärä n. 650 mm (kesä-elokuu n 190 mm).

Vallitseva tuulen suunta on Etelä-Suomessa pääasiassa lännen - lounaan suunnasta.

4.5 Pintaveden ominaisuudet

Itämeri on Atlantin valtameren sivumeri. Se on yhteydessä Atlantin valtameriin Tanskan salmien kautta ja on maailman toiseksi suurin murtovesiallas. Itämeren keskisyvyys on n. 55 metriä. ja syvin kohta 459 metriä sekä pinta-ala n. 415 000 km². Itämeren suolapitoisuus on 0,7 %.

Monien muiden Suomen rannikkoalueiden tapaan myös Suvisaaristo on rehevöitynyt. Rannikkoalueiden rehevöitymisen taustalla on usein sekä morfologian aiheuttama rehevöitymisherkkyys että liian suuri ravinnekuormitus.

Alueen vesistössä mitatut sameusarvot vaihtelevat voimakkaasti (FNU välillä 6-10) Vuonna 2009 mitatuilla veden sameusarvoilla oli kaksi huippua, heinä- ja elokuun loppuissa, joiden välissä arvot laskivat jyrkästi.

Näkösyvyysmittausten perusteella Suvisaariston alueella näkyvyys jää usein alle 1,5 metrin mikä ilmentää hypereutrofista eli erittäin rehevöitynyttä merialuetta. Tarkkailualueen sisävesissä näkösyvyys ilmensi välttävää veden laatua. Loppukesällä näkösyvyys jäi useassa paikassa alle metriin.

4.6 Pintaveden laadun tila

Suvisaaristo on huonommassa kunnossa kuin sitä ympäröivä merialue. Suvisaariston ekologinen tila luokitellaan tyydyttäväksi.

5. Uimaveden laatu

5.1 Uimaveden laadun seurantakohdan sijainti

Laiturilta portaiden kohdalta tai kahlaamalla vähintään metrin syvyydestä vedestä.

5.2 Näytteenottotiheys

Ensimmäinen näyte kaksi viikkoa ennen kunkin uimakauden alkua ja lisäksi kolme kertaa uimakaudella.

5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen arviointi

Näytteenottojen ja sinilevätarkastusten yhteydessä sekä kuntalaisten yhteydenottojen perusteella.

5.4 Edellisten uimakausien tulokset

Näyte	v. 2021		v. 2022		v. 2023	
	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli
1.	<1	1	<1	7	<1	2
2.	1	1	1	2	<1	1
3.	3	1	<1	<1	2	1
4.	11	6	1	1	16	3
5.	14	4	1	1	2	<1

5.4.1 Edellisten uimakausien uimaveden laatuluokat

2021-2023 **Erinomainen** (asteikko erinomainen, hyvä, tyydyttävä tai huono).

5.4.2 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut hallintatoimenpiteet

Vuosina 2021-2023 ei ole ollut lyhytkestoisia saastumistilanteita.

5.5 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen

Sinilevää esiintyy joka kesä yleisillä uimarannoilla (entisillä EU-rannoilla).

5.5.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina ja toteutetut hallintatoimenpiteet

Sinilevävaroitukset uimarannoilla ja tiedot sinilevähavainnoista Espoon kaupungin verkkosivuilla <https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/espoo-seudun-ymparistoterveys>

5.5.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen

Yleensä lämpimät säät ja uimavesien lämpötilojen nousu loppukesästä aloittavat sinileväkauden.

5.5.3 Lajistotutkimukset

Ei lajistotutkimuksia.

5.5.4 Toksiinitutkimukset

Ei toksiinitutkimuksia. Sinileväiseen veteen pitää aina suhtautua kuin se olisi myrkyllistä (hermo-, maksa- ja/tai solumyrkkyjä), koska samassakin leväesiintymässä osa levämassasta voi olla myrkyllistä ja osa ei.

5.6 Makrolevien ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennäköisyys


Makrolevät poistetaan tarvittaessa, jos ne lisääntyvät haitallisessa määrin.

5.7 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun

Bakteeripitoisuus voi kohota lyhytaikaisesti runsaiden sateiden vaikutuksesta.

6. Kuormituslähteet ja merkityksen arviointi

6.1 Jätevesiverkostot



Pumppaamoiden ylivuotopisteet alle 500 m uimarannasta (HSY 2021)

Lähin jätevedenpumppaamo sijaitsee n. 500 m:n päässä Munkinrannassa. Ylivuodot ohjataan sadeveden purkuaukkojen kautta mereen.

Suvisaariston alueella on vielä kymmeniä kiinteistöjä, jotka eivät kuulu viemäriverkkoon.

6.2 Hulevesijärjestelmät

Uimarannan välittömässä läheisyydessä ei ole sadeveden purkuaukkoja. Lähin purkuaukko sijaitsee 500 m:n päässä Munkinrannassa.

6.3 Uimaveteen vaikuttavat muut pintavedet

Uimaveteen vaikuttavia muita pintavesiä ei tule uimarannalle.

6.4 Maatalous

Uimarannan läheisyydessä ei ole maataloutta.

6.5 Teollisuus

Uimarannan läheisyydessä ei ole teollisuutta.

6.6 Satamat, vene-, maantie- ja raideliikenne

Uimarannan läheisyydessä ei ole merkittävää maantie- eikä raideliikennettä. Uimarannan vierestä kulkee venereitti.

Suvisaaristossa toimii kaksi pienvenesatamaa, Amiraalinsatama ja Svinön satama, sekä pursiseura Pentalassa. Septitankkien tyhjennyspiste sijaitsee Skatanilla. Näillä ei ole vaikutusta Hanikan uimaveteen.

Uimarannan läheisyydessä ei ole merkittävää maatie- tai raideliikennettä.

6.7 Eläimet, vesilinnut

Ei merkittävää vaikutusta uimaveden laatuun.

6.8 Muut lähteet

Suvisaariston alue kärsii paikoin sisäisestä kuormituksesta. Sisäistä kuormitusta ei kuitenkaan ole tutkittu alueella. Pohjasta voi vapautua veteen ravinteita myös ruoppausten ja myrskyjen yhteydessä. Lisäksi vesikasvien niitto voi aiheuttaa tilapäistä veden ravinnepitoisuuksien nousua. Uimarannalle ei laske ojia tai puroja.

6.9 Kuormituslähteiden merkitysten arviointi

Vesialueen rehevöitymisen seurauksena sinileväkukinnot ovat lisääntyneet ja ne vaikuttavat merkittävästi uimaveden laatuun.

Uimarannan läheisyydessä olevan venereitin liikenne voi aiheuttaa uimaveden laadun muutoksia. Mahdolliset öljy- ja polttoaine- sekä septitankkien vuodot voivat aiheuttaa uimaveden laatuun merkittäviä muutoksia. Onnettomuustilanteissa uimaveden laatu voi heiketä erittäin merkittävästikin.

7. Lyhytkestoiset saastumistilanteet

7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta

Lyhytkestoisella saastumisella tarkoitetaan normaalitilanteesta poikkeavaa suolistoperäistä saastumista, jonka syyt ovat tunnistettavissa ja jonka ei odoteta vaikuttavan uimaveden laatuun kauemmin kuin kolmen vuorokauden ajan. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi jäteveden ylivuototilanne.

Hanikan uimarannalla läheisyydessä on jätevesipumppaamo, joten ylivuototilanteet ovat mahdollisia. Uimarannalla ei ole ollut lyhytkestoisia saastumistilanteita.

7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutettavat hallintatoimenpiteet

Jätevesiverkoston ylivuototilanteissa ilmoitus tehdään Uudenmaan ympäristökeskukselle, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarvittaessa muiden kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.

Mikäli päästöistä voi aiheutua vaaraa terveydelle, myös Espoon kaupungin ja tarvittavilta osin puhdistamon piirissä olevien muiden kuntien terveydensuojeluviranomaisille on tehtävä myös ilmoitus.

7.3 Toimenpiteistä vastaavat viranomaiset ja yhteystiedot

Espoon seudun ympäristöterveys

PL 210

02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite: Tekniikantie 15

Sähköposti: terveydensuojelu@espoo.fi

<https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/espoo-seudun-ymparistoterveys>

8. Uimaprofiilin laatimisen ajankohta ja tarkistamisen ajankohta

8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta	22.4.2024
8.2 Uimavesiprofiilin päivittämisen ajankohta	22.4.2028